

在庫No. C00201 H25 年式 型式(車体番号) QKG-FR1EXB 形状 25t大型ウイング車

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装				
走行距離	524,266 km	上物メーカー	トランテックス			サイズ	左前	右前		フロントガラス飛石	有(無)要交換			
エンジン型式	E13C	型式	2KY6295-11			275/80R22.5 151/148J	10.0	10.0		ガラス詳細	点キス・ビ			
排気量	12.91 L	製造番号・年式	HFRXG-LBABDN							キャブ修復	無(無) 鈑金済み			
馬力	380 PS	アオリ材質				275/80R22.5 151/148J	9.0	9.0	10.0	10.0	シャーン曲り・錆	無 錆多少あり		
ターボ	有	床材質				275/80R22.5 151/148J	7.0	7.0	7.0	7.0	看板痕			
アドブルー	有	荷台寸法	L	9670			スペアタイヤ				欠品			
シフト	AT		W	2400		ホイール	アルミ(スチール)		内装					
ペダル			H	2450		パターン	たて溝(ミックス) スタッドレス							
ブレーキ	AOH		門高	1230		異常摩擦・損傷・亀裂				シート破れ・穴	無(多)中(小)			
補助ブレーキ	有									シートへたり	有			
駆動										ハンドルスレ	有			
サスペンション	エアサス									破損	無			
バッテリー	24V									欠品				
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入										
A/C	有	エンジン・オイル・燃料		点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装	点検結果	対応
PW	有	液量	○			滑り			排気洩れ	○		ヘッドライト	○	
PS	有	漏れ	○			切れ不良			白煙・黒煙	○		ストップランプ	○	
ABS	有	水混入	○			切れ位置			錆・腐食	△		ウインカー	○	
タコグラフ	有	異音・振動	○			異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
バックモニター	有	ターボ	点検結果	対応		マスター漏れ						ライセンス灯	○	
ETC	有	オイル漏れ	○			プースター・リリース漏れ			ハンドル	点検結果	対応	車幅等	○	
ドライブレコーダー	無	異音	○			デフレンシャル	点検結果	対応	遊び	○				
オーディオ	有	配管	○			オイル漏れ	○		異音・ガタ	○				
電動格納ミラー	有	冷却水	点検結果	対応		異音	○		パワステポンプ油漏れ			ホーン	○	
ディスプレイライト	有	液量	○			リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オートクルーズ	有	漏れ	○			異音	○					格納ミラー	○	
坂道発進補助装置	有	ホース損傷	○			損傷	○		ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○	
キャビン形状		油混入	○			エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○	
ヘッド	有	ファンベルト・鳴き・緩み	△			作動	○		駐車ブレーキ効き具合	○				
リモコンキー	本	ミッション	点検結果	対応		エア漏れ	○		坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応
スペアキー	1本	ギヤ鳴り				損傷	○		マスターシリンダ漏れ			効き具合	○	
取扱い説明書	有	ギヤ抜け				PTO	点検結果	対応				風量	○	
整備点検記録簿	無	オイル漏れ	○			作動			エアコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○	
工具	有	異音・振動	○			オイル漏れ			溜まり具合	○		バッテリー	○	
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応		シャフト・異音・ガタ			エア漏れ	○		スターター	○	
カーテン	有	異音・ガタ	○											
マット	有	備考												
その他														