

在庫No. C00501 H27 年式 型式(車体番号) QPG-FP64VDR 形状 大型トラクター

車両情報			上物情報				タイヤ状態				外装					
走行距離	493,304 km		上物メーカー				サイズ		左前	右前		フロントガラス飛石	有(無)要交換			
エンジン型式	6R10		型式				295/80R22.5 153/150J		4.0	4.0		ガラス詳細	点キス・ヒビ			
排気量	12.80	L	製造番号・年式								キャブ修復		無(無) 钣金済み			
馬力	420	PS	アオリ材質				295/80R22.5 153/150J		1.0	0.0	2.0	0.0	シャーン曲り・錆	無 錆多少あり		
ターボ	有		床材質										看板痕			
アドブルー	有		荷台寸法	L						スペアタイヤ				欠品		
シフト	7MT			W				ホイール		アルミ スチール		内装				
ペダル	3			H				パターン		たて溝 ミックス		汚れ		多 中 小		
ブレーキ	AOH			門高				異常摩擦・損傷・亀裂		スタッドレス		シート破れ・穴		無 たばこ穴有り		
補助ブレーキ	有												シートへたり			
駆動													ハンドルスレ			
サスペンション	エアサス												破損			
バッテリー	24V												欠品			
装備情報			車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入											
A/C	有		エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装	点検結果	対応		
PW	有		液量	○		滑り	○		排気洩れ	○		ヘッドライト	○			
PS	有		漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○			
ABS	有		水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△		ウインカー	○			
タコグラフ	無		異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○			
バックモニター			ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ						ライセンス灯	○			
ETC	無		オイル漏れ	○		ブースター・リリース漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅等				
ドライブレコーダー	無		異音	○		デフレンシャル	点検結果	対応	遊び	○						
オーディオ	有		配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○						
電動格納ミラー	有		冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ			ホーン	○			
ディスプレイライト	有		液量	○		リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○			
オートクルーズ	有		漏れ	○		異音						格納ミラー	○			
坂道発進補助装置	有		ホース損傷	○		損傷			ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○			
キャビン形状			油混入	○		エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○			
ヘッド	有		ファンベルト・鳴き・緩み	△		作動	○		駐車ブレーキ効き具合	○						
リモコンキー	1	本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ			坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応		
スペアキー	1	本	ギヤ鳴り	○		損傷	○		マスターシリンダ漏れ			効き具合	○			
取扱い説明書	有		ギヤ抜け	○		PTO	点検結果	対応				風量	○			
整備点検記録簿	無		オイル漏れ	○		作動			エアコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○			
工具	有		異音・振動	○		オイル漏れ			溜まり具合	○		バッテリー	○			
ジャッキ	有		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ			エア漏れ	○		スターター	○			
カーテン	無		異音・ガタ	○												
マット	有		備考													
その他			バックモニターのカメラ無し タコグラフ欠品													