

在庫No. C01201 H25 年式 型式(車体番号) TKG-NJR85A 形状 平ボデー

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装							
走行距離	127,138 km	上物メーカー				サイズ		左前	右前	フロントガラス飛石		(有)無 要交換					
エンジン型式	4JJ1	型式				195/75R15 109/107LLT		4.0	4.0	ガラス詳細		(点キス)・ビ					
排気量	2.99 L	製造番号・年式								キャブ修復		(無) 鈑金済み					
馬力	150 PS	アオリ材質				195/75R15 109/107LLT		6.0	6.0	5.0	5.0	シャーン曲り・錆		無 錆多少あり			
ターボ	有	床材質	鉄板張り									看板痕		無			
アドブルー	無	荷台寸法	L	3100				スペアタイヤ				欠品					
シフト	スムーサー		W	1606		ホイール		アルミ	スチール	内装							
ペダル	2		H	390		パターン		たて溝	ミックス					スタッドレス			
ブレーキ	VC		門高			異常摩擦・損傷・亀裂				シート破れ・穴		(無) たばこ穴有り					
補助ブレーキ									シートへたり		有						
駆動									ハンドルスレ		有						
サスペンション									破損		無						
バッテリー	24V								欠品								
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入													
A/C	有	エンジン・オイル・燃料		点検結果	対応	クラッチ		点検結果	対応	マフラー		点検結果	対応	電装		点検結果	対応
PW	有	液量		○		滑り				排気洩れ		○		ヘッドライト		○	
PS	有	漏れ				切れ不良				白煙・黒煙		○		ストップランプ		○	
ABS	有	水混入		○		切れ位置				錆・腐食		△		ウインカー		○	
タコグラフ	無	異音・振動		○		異音				詰まり		○		ハザード		○	
バックモニター	無	ターボ		点検結果	対応	マスター漏れ								ライセンス灯		○	
ETC	有	オイル漏れ		○		プースター・リリース漏れ				ハンドル		点検結果	対応	車幅等			
ドライブレコーダー	無	異音		○		デフレンシャル		点検結果	対応	遊び		○					
オーディオ	有	配管		○		オイル漏れ		○		異音・ガタ		○					
電動格納ミラー	有	冷却水		点検結果	対応	異音		○		パワステポンプ油漏れ		○		ホーン		○	
ディスプレイライト	無	液量		○		リーフスプリング		点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ		○		オーディオ		○	
オートクルーズ	無	漏れ		○		異音		○						格納ミラー		○	
坂道発進補助装置		ホース損傷		○		損傷		○		ブレーキ		点検結果	対応	ルームランプ		○	
キャビン形状		油混入		○		エアサス		点検結果	対応	効き具合		○		計器類		○	
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み		△		作動				駐車ブレーキ効き具合		○					
リモコンキー	1 本	ミッション		点検結果	対応	エア漏れ				坂道発進補助装置				エアコン		点検結果	対応
スペアキー	1 本	ギヤ鳴り				損傷				マスターシリンダ漏れ		○		効き具合		○	
取扱説明書	有	ギヤ抜け				PTO		点検結果	対応					風量		○	
整備点検記録簿	無	オイル漏れ		○		作動				エアコンプレッサー		点検結果	対応	モーター異音		○	
工具	有	異音・振動		○		オイル漏れ				溜まり具合				バッテリー		○	
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト		点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ				エア漏れ				スターター		○	
カーテン	無	異音・ガタ		○													
マット	有	備考															
その他																	