

在庫No. C01206 H24 年式 型式(車体番号) SKG-NJR85A 形状 2t標準Wキャブ平

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装								
走行距離	100,161 km	上物メーカー				サイズ		左前	右前	フロントガラス飛石		有(無)要交換						
エンジン型式	4JJ1	型式				195/75R15 109/107L		7.0	4.0	ガラス詳細		点キス・ビ						
排気量	2.99 L	製造番号・年式								キャブ修復		無(無) 鈑金済み						
馬力	150 PS	アオリ材質				195/75R15 109/107L		9.0	9.0	9.0	9.0	シャーン曲り・錆		無 錆多少あり				
ターボ	有	床材質								看板痕		有						
アドブルー	無	荷台寸法	L	2080		195/75R15 109/107L		スペアタイヤ		8.0	欠品							
シフト	5MT		W	1610		ホイール		アルミ スチール		内装								
ペダル	3		H	380		パターン		たて溝(ミックス) スタッドレス		汚れ		多中(小)						
ブレーキ	VC		門高			異常摩擦・損傷・亀裂				シート破れ・穴		無 たばこ穴有り						
補助ブレーキ	有					たて溝…フロント・スペア				シートへたり		有						
駆動						ミックス…リア				ハンドルスレ		有						
サスペンション										破損		無						
バッテリー	24V									欠品								
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入														
A/C		エンジン・オイル・燃料		点検結果	対応	クラッチ		点検結果	対応	マフラー		点検結果	対応	電装		点検結果	対応	
PW	有	液量		○		滑り		○		排気洩れ		○		ヘッドライト		○		
PS	有	漏れ		○		切れ不良		○		白煙・黒煙		○		ストップランプ		○		
ABS	有	水混入		○		切れ位置		○		錆・腐食		△		ウインカー		○		
タコグラフ	無	異音・振動		○		異音		○		詰まり		○		ハザード		○		
バックモニター	無	ターボ		点検結果	対応	マスター漏れ		○						ライセンス灯		○		
ETC	有	オイル漏れ		○		プースター・リリース漏れ		○		ハンドル		点検結果	対応	車幅等				
ドライブレコーダー	無	異音		○		デフレンシャル		点検結果	対応	遊び		○						
オーディオ	有	配管		○		オイル漏れ		○		異音・ガタ		○						
電動格納ミラー	有	冷却水		点検結果	対応	異音		○		パワステポンプ油漏れ		○		ホーン		○		
ディスプレイライト	無	液量		○		リーフスプリング		点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ		○		オーディオ		○		
オートクルーズ	無	漏れ		○		異音		○						格納ミラー		○		
坂道発進補助装置	有	ホース損傷		○		損傷		○		ブレーキ		点検結果	対応	ルームランプ		○		
キャビン形状		油混入		○		エアサス		点検結果	対応	効き具合		○		計器類		○		
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み		△		作動				駐車ブレーキ効き具合		○						
リモコンキー	本	ミッション		点検結果	対応	エア漏れ				坂道発進補助装置		○		エアコン		点検結果	対応	
スペアキー	1本	ギヤ鳴り		○		損傷				マスターシリンダ漏れ		○		効き具合		○		
取扱い説明書	有	ギヤ抜け		○		PTO		点検結果	対応					風量		○		
整備点検記録簿	無	オイル漏れ		○		作動				エアコンプレッサー		点検結果	対応	モーター異音		○		
工具	有	異音・振動		○		オイル漏れ				溜まり具合				バッテリー		○		
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト		点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ				エア漏れ				スターター		○		
カーテン	無	異音・ガタ		○														
マット	有	備考		リアヒーター有														
その他																		