

在庫No. C81104 H19 年式 型式(車体番号) PDG-FE72B-540163 形状 2t平ボデーロングP/G付

車 両 情 報			上 物 情 報				タイヤ 状 態				外 装					
走行距離	143,203 km		上物メーカー	極 東			サイズ		左 前		右 前		フロントガラス飛石		有(無)要交換	
エンジン型式	4M42		型式	V601B-1MKT2			205/70R16 111/109LLT		4.0		5.0		ガラス詳細		点キス・ヒビ	
排気量	2.97 L		製造番号・年式	11T113056N									キャブ修復		(無) 鈑金済み	
馬力	130 PS		アオリ材質				205/70R16 111/109LLT		1.0	1.0	1.0	1.0	シャーン曲り・錆		無 錆多少あり	
ターボ	有		床材質										看板痕		無	
アドブルー	無		荷台寸法	L	4300				スぺアタイヤ				内 装			
シフト	5MT			W	1800											
ペダル	3			H	680						ホイール アルミ (スチール)					
ブレーキ	VC		門高								パターン たて溝 (ミックス) スタッドレス					
補助ブレーキ	無								異常摩擦・損傷・亀裂				シート破れ・穴		(無) たばこ穴有り	
駆動													シートへたり		無	
サスペンション													ハンドルスレ		無	
バッテリー	24V												破損		無	
													欠品			
装 備 情 報			車 両 点 検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ✕要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入											
A/C	有		エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電 装	点検結果	対応		
PW	有		液量	○		滑り	×	済	排気洩れ	○		ヘッドライト	○			
PS	有		漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○			
ABS	有		水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△		ウinker	○			
タコグラフ	無		異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○			
バックモニター	無		ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○					ライセンス灯	○			
ETC	無		オイル漏れ	○		プースター・リリース漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅等	○			
ドライブレコーダー	無		異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○						
オーディオ	有		配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○						
電動格納ミラー	有		冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○			
ディスプレイライト	無		液量	○		リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○			
オートクルーズ	無		漏れ	○		異音	○					格納ミラー	○			
坂道発進補助装置	無		ホース損傷	○		損傷	○		ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○			
キャビン形状			油混入	○		エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○			
ベッド	無		ファンベルト・鳴き・緩み	○		作動			駐車ブレーキ効き具合	○						
リモコンキー	本		ミッション	点検結果	対応	エア漏れ			坂道発進補助装置			エアコン	点検結果	対応		
スペアキー	1 本		ギヤ鳴り	○		損傷			マスターシリンダ漏れ	○		効き具合	○			
取扱説明書	有		ギヤ抜け	○		PTO	点検結果	対応				風量	○			
整備点検記録簿	無		オイル漏れ	○		作動			エアコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○			
工具	有		異音・振動	○		オイル漏れ			溜まり具合			バッテリー	△			
ジャッキ	有		プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ			エア漏れ			スターター	○			
カーテン	無		異音・ガタ	○												
マット	有		備 考													
その他																

(株)妹尾特装車販売