

在庫No. C91206 H17 年式 型式(車体番号) PJ-FU54JUZ-532942 形状 大型アルミウイングP/G付

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装							
走行距離	595,200 km	上物メーカー	パプコ			サイズ	左前	右前		フロントガラス飛石	有 無 要交換						
エンジン型式	6M70	型式				11R22.5 14PR	8.0	8.0		ガラス詳細	点キズ・ヒビ						
排気量	12.88 L	製造番号・年式	569A5668							キャブ修復	無 鈑金済み						
馬力	350 PS	アオリ材質	アルミ			11R22.5 16PR	5.0	5.0	4.0	4.0	シャーン曲り・錆	無 錆多少あり					
ターボ	有	床材質				295/80R 22.5 153/105J	5.0	5.0	4.0	4.0	看板痕	有					
アドブルー	無	荷台寸法	L	9470		11R22.5 14PR	スペアタイヤ		3.0		欠品						
シフト	7MT		W	2370		ホイール	アルミ (スチール)				内装						
ペダル	3		H	2440		パターン	たて溝 ミックス (タクト)ス				汚れ	多(中)小					
ブレーキ	AOH		門高			異常摩擦・損傷・亀裂					シート破れ・穴	無 たばこ穴有り					
補助ブレーキ	無	ゲートもパプコ 番号見えず										シートへたり	有				
駆動												ハンドルスレ	有				
サスペンション	エアサス											破損	有				
バッテリー	24V											欠品					
装備情報		車両点検 点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入															
A/C	有	エンジン・オイル・燃料		点検結果	対応	クラッチ		点検結果	対応	マフラー		点検結果	対応	電装		点検結果	対応
PW	有	液量	○		滑り	○		排気洩れ	○		ヘッドライト	○					
PS	有	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○					
ABS	有	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○					
タコグラフ	有	異音・振動	○		異音	○		詰まり	△		ハザード	○					
バックモニター	有	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○					ライセンス灯	○					
ETC	有	オイル漏れ	○		プースター・レリス漏れ	○		ハンドル		点検結果	対応	車幅等	○				
ドライブレコーダー	無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○								
オーディオ	有	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○								
電動格納ミラー	有	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○					
ディスプレイライト	有	液量	○		リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○					
オートクルーズ	有	漏れ	○		異音	○					格納ミラー	○					
坂道発進補助装置	有	ホース損傷	○		損傷	○		ブレーキ		点検結果	対応	ルームランプ	○				
キャビン形状		油混入	○		エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○					
ヘッド	有	ファンベルト・鳴き・緩み	×		作動	○		駐車ブレーキ効き具合	○								
リモコンキー	1 本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ	△		坂道発進補助装置	○		エアコン		点検結果	対応			
スペアキー	本	ギヤ鳴り	○		損傷	○		マスターシリンダ漏れ	○		効き具合	○					
取扱い説明書	有	ギヤ抜け	○		PTO	点検結果	対応				風量	○					
整備点検記録簿	無	オイル漏れ	○		作動			エアコンプレッサー		点検結果	対応	モーター異音	○				
工具	有	異音・振動	○		オイル漏れ			溜まり具合	○		バッテリー	○					
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ			エア漏れ	○		スターター	○					
カーテン	有	異音・ガタ	○														
マット	有	備考 エア漏れあり。要点検															
その他																	