

在庫No.

R41001

H18.10

年式

型式(車体番号)

PA-FE71DBD FE71DB-524016

形状

ダンプ

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装				
走行距離	※140,000 km	上物メーカー	新明和			サイズ		左前	右前		フロントガラス飛石	有 無 要交換		
エンジン型式	4M50	型式	DR2-99SY			205/70R17.5 115/113LLT		6.0	6.0		ガラス詳細	点キズ・ヒビ		
排気量	4890 L	製造番号・年式	S70971948								キャブ修復	無 鈑金済み		
馬力	140 PS	アオリ材質									シャーン曲り・錆	無 錆多少あり		
ターボ	有	床材質				205/70R17.5 115/113LLT		5.0	5.0	5.0	5.0	看板痕	無	
アドブルー	無	荷台寸法	L	3050		"		スペアタイヤ		10.0		欠品		
シフト	5MT		W	1600		ホイール		アルミ		スチール		内装		
ペダル	3		H	380		パターン		たて溝		ミックス		シート破れ・穴		
ブレーキ	VC		門高			異常摩擦・損傷・亀裂						シートへたり		
補助ブレーキ	無		積載 3t 全低床									ハンドルスレ		
駆動												破損		
サスペンション												欠品		
バッテリー	24V											無		
装備情報		車両点検												
		点検結果				点検結果				点検結果				
		○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入				部品交換、修理など対応欄へ記入								
A/C	有	エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装	点検結果	対応	
PW	有	液量	○		滑り	○		排気洩れ	○		ヘッドライト	○		
PS	有	漏れ			切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○		
ABS	有	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△		ウインカー	○		
タコグラフ	無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	△		ハザード	○		
バックモニター	無	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○					ライセンス灯	○		
ETC	無	オイル漏れ	○		プースター・レリス漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅等	○		
ドライブレコーダー	無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○					
オーディオ	有	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○					
電動格納ミラー	有	冷却水	対応		異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○		
ディスプレイライト	無	液量			リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○		
オートクルーズ	無	漏れ			異音	○					格納ミラー	○		
坂道発進補助装置	有	ホース損傷			損傷	○		ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○		
キャビン形状		油混入			エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○		
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	△		作動			駐車ブレーキ効き具合	○					
リモコンキー	本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ			坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応	
スペアキー	本	ギヤ鳴り			損傷			マスターシリンダ漏れ	○		効き具合	○		
取扱い説明書	有	ギヤ抜け			PTO	点検結果	対応				風量	○		
整備点検記録簿	有	オイル漏れ			作動	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○		
工具	有	異音・振動			オイル漏れ	○		溜まり具合			バッテリー	○		
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ	○		エア漏れ			スターター	○		
カーテン	無	異音・ガタ												
マット	有	備考	メーター改ざん 車検証参照											
その他														