

在庫No. R41006 H17.8 年式 型式(車体番号) PB-NKR81N NKR81-7022370 形状 高所作業車

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装				
走行距離	102,000 km	上物メーカー	アイチ			サイズ		左前	右前		フロントガラス飛石	有 無 要交換		
エンジン型式	4HL1	型式	SH15B			205/80R17.5 120/118LLT		6.0	6.0		ガラス詳細	点キス・ヒビ		
排気量	4700 L	製造番号・年式	690387 2005/8								キャブ修復	無 鈑金済み		
馬力	130 PS	アオリ材質									シャーン曲り・錆	無 錆多少あり		
ターボ	無	床材質				205/80R17.5 120/118LLT		4.0	4.0	4.0	4.0	看板痕	有	
アドブルー	無	荷台寸法	L				スペアタイヤ		5.0		欠品			
シフト	5MT		W				ホイール	アルミ		スチール		内装		
ペダル	3		H				パターン	たて溝		ミックス		スタッドレス		
ブレーキ	VC		門高				異常摩擦・損傷・亀裂					汚れ	多(中)小	
補助ブレーキ	無		アイチSH15B FRRバケット									シート破れ・穴	(無) たばこ穴有り	
駆動	5F											シートへたり	有	
サスペンション												ハンドルスレ	有	
バッテリー	24V											破損	無	
												欠品		
装備情報		車両点検 点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入												
A/C	有	エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装	点検結果	対応	
PW	有	液量	○		滑り	○		排気洩れ	○		ヘッドライト	○		
PS	有	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○		
ABS	有	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○		
タコグラフ	無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	△		ハザード	○		
バックモニター	無	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○					ライセンス灯	○		
ETC	無	オイル漏れ			プースター・レリス漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅等	○		
ドライブレコーダー	無	異音			デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○					
オーディオ	有	配管			オイル漏れ	○		異音・ガタ	○					
電動格納ミラー	有	冷却水	対応		異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○		
ディスプレイライト	無	液量	○		リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○		
オートクルーズ	無	漏れ	○		異音	○					格納ミラー	○		
坂道発進補助装置	有	ホース損傷	○		損傷	○		ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○		
キャビン形状		油混入	○		エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○		
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	△		作動			駐車ブレーキ効き具合	○					
リモコンキー	本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ			坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応	
スペアキー	本	ギヤ鳴り	○		損傷			マスターシリンダ漏れ	○		効き具合	○		
取扱い説明書	有	ギヤ抜け	○		PTO	点検結果	対応				風量	○		
整備点検記録簿	有	オイル漏れ	○		作動	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○		
工具	有	異音・振動	○		オイル漏れ	○		溜まり具合			バッテリー	○		
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ	○		エア漏れ			スターター	○		
カーテン	無	異音・ガタ	○											
マット	有	備考												
その他														