

在庫No.

R50205

H26.6

年式

型式(車体番号)

TKG-FRR90S2 FRR90-7059143

形状

2t.4tコンテナ兼用アームロール

車 両 情 報		上 物 情 報				タイヤ 状 態				外 装				
走行距離	159,000 km	上物メーカー	新明和			サイズ	左前	右前		フロントガラス飛石	(有) 無 要交換			
エンジン型式	4HK1	型式	CCA44-21D			225/80R17.5 123/122L	7.0		5.0	ガラス詳細	点キス) ビビ			
排気量	5.19 L	製造番号・年式	F506433999							キャブ修復	(無) 鈑金済み			
馬力	210 PS	アオリ材質								シャーン曲り・錆	無 錆多少あり			
ターボ	有	床材質				225/80R17.5 123/122L	7.0	7.0	7.0	7.0	看板痕	有		
アドブルー	無	荷台寸法	L			"	スぺアタイヤ			欠品				
シフト	6MT		W			ホイール	アルミ	(スチール)		内 装				
ペダル	3		H			パターン	たて溝	ミックス		(スチール)		汚れ	多 (中) 小	
ブレーキ	AOH		門高			異常摩擦・損傷・亀裂					シート破れ・穴	(無) たばこ穴有り		
補助ブレーキ	無		2t・4tコンテナ兼用			フロント2本たて溝					シートへたり	有		
駆動	6F					リア外2本スチールレス(内2本たて溝)					ハンドルスレ	有		
サスペンション											破損	無		
バッテリー	24V										欠品			
装 備 情 報		車 両 点 検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ✕要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入										
A/C	有	エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電 装	点検結果	対応	
PW	有	液量	○		滑り	○		排気洩れ	○		ヘッドライト	○		
PS	有	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○		
ABS	有	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウinker	○		
タコグラフ	無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	△		ハザード	○		
バックモニター	無	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○					ライセンス灯	○		
ETC	有	オイル漏れ	○		プースター・リリース漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅等	○		
ドライブレコーダー	無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○					
オーディオ	有	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○					
電動格納ミラー	有	冷却水		対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○		
ディスプレイライト	無	液量	○		リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○		
オートクルーズ	無	漏れ	○		異音	○					格納ミラー	○		
坂道発進補助装置	有	ホース損傷	○		損傷	○		ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○		
キャビン形状		油混入	○		エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○		
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	△		作動			駐車ブレーキ効き具合	○					
リモコンキー	本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ			坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応	
スペアキー	本	ギヤ鳴り	○		損傷			マスターシリンダ漏れ	○		効き具合	○		
取扱い説明書	有	ギヤ抜け	○		PTO	点検結果	対応				風量	○		
整備点検記録簿	無	オイル漏れ	○		作動	○		エアーコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○		
工具	有	異音・振動	○		オイル漏れ	○		溜まり具合	○		バッテリー	○		
ジャッキ	無	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ	○		エア漏れ	○		スターター	○		
カーテン	無	異音・ガタ	○											
マット	有	備 考												
その他														

(株)妹尾特装車販売