

在庫No. R50301

H30.3

年式 型式(車体番号)

TRC-NPR85AN NPR85-7074212 形状

積載車

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装			
走行距離	202,000 km	上物メーカー	ユニック			サイズ	左前	右前		フロントガラス飛石	(有)無 要交換		
エンジン型式	4JJ1	型式	35NERS			215/70R17.5 118/116L	6.0	6.0		ガラス詳細	(点キス)ビ		
排気量	2.99 L	製造番号・年式	T3N4926 2017.11							キャブ修復	(無) 鈑金済み		
馬力	150 PS	アオリ材質								シャーン曲り・錆	無 錆多少あり		
ターボ	有	床材質				215/70R17.5 118/116L	4.0	4.0	4.0	看板痕	無		
アドブルー	無	荷台寸法	L	5650		"	スペアタイヤ		8.0	欠品			
シフト	6MT		W	2060		ホイール	アルミ (スチール)			内装			
ペダル	3		H	110		パターン	たて溝 ミックス スタッドレス			汚れ	多中(小)		
ブレーキ	VC		門高			異常摩擦・損傷・亀裂				シート破れ・穴	(無) たばこ穴有り		
補助ブレーキ	無		ラジコン(スライド・ウインチ)							シートへたり	有		
駆動	6F									ハンドルスレ	有		
サスペンション										破損	無		
バッテリー	24V									欠品			
装備情報		車両点検 点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入											
A/C	有	エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装	点検結果	対応
PW	有	液量	○		滑り	○		排気洩れ	○		ヘッドライト	○	
PS	有	漏れ	△にじみ		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○	
ABS	有	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
タコグラフ	無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	△		ハザード	○	
バックモニター	有	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○					ライセンス灯	○	
ETC	有	オイル漏れ	○		プースター・リリース漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅等	○	
ドライブレコーダー	無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○				
オーディオ	有	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○				
電動格納ミラー	有	冷却水	対応		異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ディスプレイライト	有	液量	○		リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オートクルーズ	無	漏れ	○		異音	○					格納ミラー	○	
坂道発進補助装置	有	ホース損傷	○		損傷	○		ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○	
キャビン形状		油混入	○		エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○	
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	△		作動			駐車ブレーキ効き具合	○				
リモコンキー	1 本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ			坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応
スペアキー	1 本	ギヤ鳴り	○		損傷			マスターシリンダ漏れ			効き具合	○	
取扱い説明書	有	ギヤ抜け	○		PTO	点検結果	対応				風量	○	
整備点検記録簿	有	オイル漏れ	○		作動	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○	
工具	有	異音・振動	○		オイル漏れ	○		溜まり具合			バッテリー	○	
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ	○		エア漏れ			スターター	○	
カーテン	無	異音・ガタ	○										
マット	有	備考											
その他													