

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装							
走行距離	31,000 km	上物メーカー	タノ			サイズ		左前	右前		フロントガラス飛石	有(無)要交換					
エンジン型式	S05D	型式	AT-100-4-31091			195/85R16 114/112LLT		8.0	8.0		ガラス詳細	点キス・ヒビ					
排気量	4.89 L	製造番号・年式	218594 2007年								キャブ修復	無 鈑金済み					
馬力	PS	アオリ材質									シャーン曲り・錆	無 錆多少あり					
ターボ	無	床材質				195/85R16 114/112LLT		8.0	8.0	8.0	8.0	看板痕	無				
アドブルー	無	荷台寸法	L				195/85R16 114/112LLT		スペアタイヤ		7.0	欠品					
シフト	5MT		W				ホイール		アルミ		スチール		内装				
ペダル	3		H				パターン		たて溝		ミックス		スタッドレス				
ブレーキ	VC		門高				異常摩擦・損傷・亀裂						汚れ				
補助ブレーキ	無		10m										シート破れ・穴				
駆動	5F												シートへたり				
サスペンション													ハンドルスレ				
バッテリー	24V												破損				
													欠品				
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入													
A/C	有	エンジン・オイル・燃料		点検結果	対応	クラッチ		点検結果	対応	マフラー		点検結果	対応	電装		点検結果	対応
PW	有	液量	○			滑り	○			排気洩れ	○			ヘッドライト	○		
PS	有	漏れ	○			切れ不良	○			白煙・黒煙	○			ストップランプ	○		
ABS	有	水混入	○			切れ位置	○			錆・腐食	○			ウインカー	○		
タコグラフ	無	異音・振動	○			異音	○			詰まり	△			ハザード	○		
バックモニター	無	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ		○							ライセンス灯	○		
ETC	有	オイル漏れ				ブースター・リリース漏れ	○			ハンドル		点検結果	対応	車幅等		○	
ドライブレコーダー	無	異音				デファレンシャル	点検結果	対応		遊び		○					
オーディオ	有	配管				オイル漏れ	○			異音・ガタ		○					
電動格納ミラー	有	冷却水		対応	異音		○			パワステポンプ油漏れ		○		ホーン		○	
ディスプレイライト	無	液量	○			リーフスプリング	点検結果	対応		ギヤボックス油漏れ		○		オーディオ		○	
オートクルーズ	無	漏れ	○			異音	○							格納ミラー		○	
坂道発進補助装置	有	ホース損傷	○			損傷	○			ブレーキ		点検結果	対応	ルームランプ		○	
キャビン形状		油混入	○			エアサス	点検結果	対応		効き具合		○		計器類		○	
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	△			作動				駐車ブレーキ効き具合		○					
リモコンキー	本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ					坂道発進補助装置		○		エアコン		点検結果	対応
スペアキー	1本	ギヤ鳴り	○			損傷				マスターシリンダ漏れ		○		効き具合		○	
取扱い説明書	有	ギヤ抜け	○			PTO	点検結果	対応						風量		○	
整備点検記録簿	無	オイル漏れ	○			作動	○			エアコンプレッサー		点検結果	対応	モーター異音		○	
工具	有	異音・振動	○			オイル漏れ	○			溜まり具合				バッテリー		○	
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ		○			エア漏れ				スターター		○	
カーテン	無	異音・ガタ	○														
マット	有	備考															
その他																	