

在庫No. R60203 H28.12 年式 型式(車体番号) TPG-FE90 FEB90-550728 形状 4KLタンクローリー-2室

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装							
走行距離	257,000 km	上物メーカー	新明和			サイズ	左前	右前		フロントガラス飛石	有 無 要交換						
エンジン型式	4P10	型式	LP40-61			225/80R17.5 123/122L	4.0	4.0		ガラス詳細	点キス・ヒビ						
排気量	2.99 L	製造番号・年式	F711457678							キャブ修復	無 鈑金済み						
馬力	175 PS	アオリ材質								シャーン曲り・錆	無 錆多少あり						
ターボ	有	床材質				225/80R17.5 123/122L	4.0	4.0	4.0	4.0	看板痕	無					
アドブルー	有	荷台寸法	L				"	スペアタイヤ		6.0	欠品						
シフト	5MT		W				ホイール	アルミ	スチール								
ペダル	3		H				パターン	たて溝	ミックス	スタッドレス							
ブレーキ	VC		門高				異常摩擦・損傷・亀裂				汚れ	多 中 小					
補助ブレーキ	無		ホースリール 流量計				スペアスタッドレス				シート破れ・穴	無 たばこ穴有り					
駆動	5F																
サスペンション																	
バッテリー	12V																
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入													
A/C	有	エンジン・オイル・燃料		点検結果	対応	クラッチ		点検結果	対応	マフラー		点検結果	対応	電装		点検結果	対応
PW	有	液量	○			滑り	○			排気洩れ				ヘッドライト	○		
PS	有	漏れ	○			切れ不良	○			白煙・黒煙				ストップランプ	○		
ABS	有	水混入	○			切れ位置	○			錆・腐食				ウインカー	○		
タコグラフ	無	異音・振動	○			異音	○			詰まり				ハザード	○		
バックモニター	無	ターボ	点検結果	対応		マスター漏れ	○							ライセンス灯	○		
ETC	無	オイル漏れ	○			プースター・レリス漏れ	○			ハンドル			対応	車幅等	○		
ドライブレコーダー	無	異音	○			デファレンシャル	点検結果	対応		遊び							
オーディオ	有	配管	○			オイル漏れ	○			異音・ガタ							
電動格納ミラー	有	冷却水		対応		異音	○			パワステポンプ油漏れ				ホーン	○		
ディスプレイライト	無	液量	○			リーフスプリング	点検結果	対応		ギヤボックス油漏れ				オーディオ	○		
オートクルーズ	無	漏れ	○			異音	○							格納ミラー	○		
坂道発進補助装置	有	ホース損傷	○			損傷	○			ブレーキ			対応	ルームランプ	○		
キャビン形状		油混入	○			エアサス	点検結果	対応		効き具合				計器類	○		
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	○			作動				駐車ブレーキ効き具合							
リモコンキー	1 本	ミッション	点検結果	対応		エア漏れ				坂道発進補助装置				エアコン	点検結果	対応	
スペアキー	1 本	ギヤ鳴り	○			損傷				マスターシリンダ漏れ				効き具合	○		
取扱い説明書	有	ギヤ抜け	○			PTO	点検結果	対応						風量	○		
整備点検記録簿	無	オイル漏れ	○			作動	○			エアコンプレッサー			対応	モーター異音	○		
工具	有	異音・振動	○			オイル漏れ	○			溜まり具合				バッテリー	○		
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応		シャフト・異音・ガタ	○			エア漏れ				スターター	○		
カーテン	無	異音・ガタ	○														
マット	有	備考 消防書類有り															
その他																	