

在庫No. C00709 H14 年式 型式(車体番号) KK-WH68H 形状 3Kローリー Wホース

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装				
走行距離	348,079 km	上物メーカー	東邦			サイズ	左前	右前		フロントガラス飛石	有(無)要交換			
エンジン型式	4HG1	型式	LS40			205/85R16 117/115LLT	3.0	3.0		ガラス詳細	点キス・ビ			
排気量	4.57 L	製造番号・年式	S-7379							キャブ修復	無(無) 鈑金済み			
馬力	PS	アオリ材質				205/85R16 117/115LLT	1.0	2.0	1.0	1.0	シャーン曲リ・錆	無(無) 錆多少あり		
ターボ	無	床材質									看板痕			
アドブルー	無	荷台寸法	L				スヘアタイヤ				欠品			
シフト	5MT		W			ホイール	アルミ(スチール)			内装				
ペダル	3		H			パターン	たて溝(ミックス) スタッドレス			汚れ	多(多) 中 小			
ブレーキ	VC		門高			異常摩擦・損傷・亀裂				シート(破れ)・穴	無(無) たばこ穴有り			
補助ブレーキ	有		消防書類有り			たて溝…フロント ミックス…リア				シートへたり	有(有)			
駆動														
サスペンション														
バッテリー														
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入										
A/C	有	エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装	点検結果	対応	
PW	有	液量	○		滑り	○		排気洩れ	○		ヘッドライト	○		
PS	有	漏れ	△にじみ		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○		
ABS		水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△		ウインカー	○		
タコグラフ	無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○		
バックモニター	無	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○					ライセンス灯	○		
ETC	有	オイル漏れ			プースター・レリース漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅等			
ドライブレコーダー	無	異音			デフレンシャル	点検結果	対応	遊び	○					
オーディオ	有	配管			オイル漏れ	○		異音・ガタ	○					
電動格納ミラー	有	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○		
ディスプレイライト	無	液量	○		リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○		
オートクルーズ	無	漏れ	○		異音	○					格納ミラー	○		
坂道発進補助装置	有	ホース損傷	○		損傷	○		ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○		
キャビン形状		油混入	○		エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○		
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	△		作動			駐車ブレーキ効き具合	○					
リモコンキー	本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ			坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応	
スヘアキー	2本	ギヤ鳴り	○		損傷			マスターシリンダ漏れ	○		効き具合	○		
取扱い説明書	無	ギヤ抜け	○		PTO	点検結果	対応				風量	○		
整備点検記録簿	無	オイル漏れ	○		作動	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○		
工具	有	異音・振動	○		オイル漏れ	○		溜まり具合			バッテリー	○		
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ	○		エア漏れ			スターター	○		
カーテン	無	異音・ガタ	○											
マット	有	備考												
その他														