

在庫No. C90405 H18 年式 型式(車体番号) PB-FSR35D3S 形状 増トンヒアブマルチリフト

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装					
走行距離	204,674 km	上物メーカー	ヒアブ			サイズ		左前	右前	フロントガラス飛石	有(無)要交換				
エンジン型式	6HL1	型式	HL-5JS			225/90R17.5 127/125L		10.0	10.0	ガラス詳細	点キス・ヒビ				
排気量	7.16 L	製造番号・年式	580034 1998.8							キャブ修復	無(無) 鈑金済み				
馬力	190 PS	アオリ材質				225/90R17.5 127/125L		7.0	8.0	8.0	8.0	シャーン曲り・錆	無(無) 錆多少あり		
ターボ	無	床材質										看板痕	無		
アドブルー	無	荷台寸法	L						スペアタイヤ	7.0					
シフト	6MT		W				ホイール		アルミ	スチール	内装				
ペダル	3		H				パターン		たて溝	ミックス	スタッドレス	汚れ	多中(小)		
ブレーキ	AOH		門高				異常摩擦・損傷・亀裂		たて溝…フロント ミックス…リア			シート破れ・穴	無(無) たばこ穴有り		
補助ブレーキ	有														
駆動															
サスペンション															
バッテリー	24V														
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入											
A/C	有	エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装	点検結果	対応		
PW	有	液量	○		滑り	○		排気洩れ	○		ヘッドライト	○			
PS	有	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○			
ABS	有	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△		ウインカー	○			
タコグラフ	無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○			
バックモニター	無	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○					ライセンス灯	○			
ETC	無	オイル漏れ			プースター・リリース漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅等				
ドライブレコーダー	無	異音			デフレシヤル	点検結果	対応	遊び	○						
オーディオ	有	配管			オイル漏れ	○		異音・ガタ	○						
電動格納ミラー	有	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ			ホーン	○			
ディスプレイライト	無	液量	○		リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○			
オートクルーズ	無	漏れ	○		異音	○					格納ミラー	○			
坂道発進補助装置	無	ホース損傷	○		損傷	○		ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○			
キャビン形状		油混入	○		エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○			
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	△		作動			駐車ブレーキ効き具合	○						
リモコンキー	本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ			坂道発進補助装置			エアコン	点検結果	対応		
スペアキー	2本	ギヤ鳴り	○		損傷			マスターシリンダ漏れ	○		効き具合	○			
取扱い説明書	有	ギヤ抜け	○		PTO	点検結果	対応				風量	○			
整備点検記録簿	無	オイル漏れ	○		作動	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○			
工具	有	異音・振動	○		オイル漏れ	○		溜まり具合	○		バッテリー	△			
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ	○		エア漏れ	○		スターター	○			
カーテン	無	異音・ガタ	○												
マット	有	備考													
その他															