

在庫No. R51004 H27.6 年式 型式(車体番号) TKG-XZU710M XZU710-0014899 形状 2t平ボデーワイドロング

| 車両情報 | | 上物情報 | | | | タイヤ状態 | | | | 外装 | | | |
|-----------|------------|---|------|---------------|-------------|------------------------|--------|------------|-----------|---------|---------|------|----|
| 走行距離 | 174,000 km | 上物メーカー | | | | サイズ | 左前 | 右前 | フロントガラス飛石 | 有 無 要交換 | | | |
| エンジン型式 | N04C | 型式 | | | | 205/70R17.5 115/113LLT | 6.0 | 5.0 | ガラス詳細 | 点キズ・ヒビ | | | |
| 排気量 | 4.00 L | 製造番号・年式 | | | | | | | キャブ修復 | 無 鈑金済み | | | |
| 馬力 | 136 PS | アオリ材質 | | | | | | | シャーン曲り・錆 | 無 錆多少あり | | | |
| ターボ | 有 | 床材質 | | | | 205/70R17.5 115/113LLT | 2.0 | 2.0 | 看板痕 | 有 | | | |
| アドブルー | 無 | 荷台寸法 | L | 4340 | | | スペアタイヤ | | 欠品 | | | | |
| シフト | 5MT | | W | 2070 | | ホイール | アルミ | スチール | 内装 | | | | |
| ペダル | 3 | | H | 580 (380+200) | | パターン | たて溝 | ミックス | シート(破れ)・穴 | 多 中 小 | | | |
| ブレーキ | VC | | 門高 | | | 異常摩擦・損傷・亀裂 | | | シートへたり | 有 | | | |
| 補助ブレーキ | 無 | | | | | | | | ハンドルスレ | 有 | | | |
| 駆動 | 5F | | | | | | | | 破損 | 無 | | | |
| サスペンション | | | | | | | | | 欠品 | | | | |
| バッテリー | 24V | | | | | | | | | | | | |
| 装備情報 | | 車両点検 点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入 | | | | | | | | | | | |
| A/C | 有 | エンジン・オイル・燃料 | 点検結果 | 対応 | クラッチ | 点検結果 | 対応 | マフラー | 点検結果 | 対応 | 電装 | 点検結果 | 対応 |
| PW | 有 | 液量 | ○ | | 滑り | ○ | | 排気洩れ | ○ | | ヘッドライト | ○ | |
| PS | 有 | 漏れ | ○ | | 切れ不良 | ○ | | 白煙・黒煙 | ○ | | ストップランプ | ○ | |
| ABS | 有 | 水混入 | ○ | | 切れ位置 | ○ | | 錆・腐食 | ○ | | ウインカー | ○ | |
| タコグラフ | 無 | 異音・振動 | ○ | | 異音 | ○ | | 詰まり | ○ | | ハザード | ○ | |
| バックモニター | 無 | ターボ | 点検結果 | 対応 | マスター漏れ | ○ | | | | | ライセンス灯 | ○ | |
| ETC | 有 | オイル漏れ | ○ | | プースター・レリス漏れ | ○ | | ハンドル | 点検結果 | 対応 | 車幅等 | ○ | |
| ドライブレコーダー | 無 | 異音 | ○ | | デファレンシャル | 点検結果 | 対応 | 遊び | ○ | | | | |
| オーディオ | 有 | 配管 | ○ | | オイル漏れ | ○ | | 異音・ガタ | ○ | | | | |
| 電動格納ミラー | 有 | 冷却水 | | 対応 | 異音 | ○ | | パワステポンプ油漏れ | ○ | | ホーン | ○ | |
| ディスプレイライト | 有 | 液量 | ○ | | リーフスプリング | 点検結果 | 対応 | ギヤボックス油漏れ | ○ | | オーディオ | ○ | |
| オートクルーズ | 無 | 漏れ | ○ | | 異音 | ○ | | | | | 格納ミラー | ○ | |
| 坂道発進補助装置 | 有 | ホース損傷 | ○ | | 損傷 | ○ | | ブレーキ | 点検結果 | 対応 | ルームランプ | ○ | |
| キャビン形状 | | 油混入 | ○ | | エアサス | 点検結果 | 対応 | 効き具合 | ○ | | 計器類 | ○ | |
| ヘッド | 無 | ファンベルト・鳴き・緩み | ○ | | 作動 | | | 駐車ブレーキ効き具合 | ○ | | | | |
| リモコンキー | 本 | ミッション | 点検結果 | 対応 | エア漏れ | | | 坂道発進補助装置 | ○ | | エアコン | 点検結果 | 対応 |
| スペアキー | 1 本 | ギヤ鳴り | ○ | | 損傷 | | | マスターシリンダ漏れ | ○ | | 効き具合 | ○ | |
| 取扱い説明書 | 無 | ギヤ抜け | ○ | | PTO | 点検結果 | 対応 | | | | 風量 | ○ | |
| 整備点検記録簿 | 無 | オイル漏れ | ○ | | 作動 | | | エアコンプレッサー | 点検結果 | 対応 | モーター異音 | ○ | |
| 工具 | 有 | 異音・振動 | ○ | | オイル漏れ | | | 溜まり具合 | | | バッテリー | ○ | |
| ジャッキ | 有 | プロペラドライブシャフト | 点検結果 | 対応 | シャフト・異音・ガタ | | | エア漏れ | | | スターター | ○ | |
| カーテン | 無 | 異音・ガタ | ○ | | | | | | | | | | |
| マット | 有 | 備考 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | |