

車輛情報

在庫No.	車名	年式	型式	車台番号	形状
R 60408	いすゞ	H15.8	KR-NKR81EP	NKR81E-7018625	塵芥車
走行	シフト	馬力	ブレーキ	車検	
130,000 Km	5MT	140 PS/Kw	VC	R6.7.6	
特記事項					


上物情報

上物	メーカー	型式	製造番号	年式
回転式塵芥車	モリタ	KA925α-25	38114421	H15
荷台寸法	・L	mm	・W	mm
特記事項	回転式 4.9m3			

○良好 ×不良 -無し

点検項目	状態	点検項目	状態	点検項目	状態	点検項目	状態
エンジン	○	エアコン	○	バックカメラ	-	工具	○
デフ、ミッション	○	パワステ	○	ドライブレコーダー	-	ジャッキ	○
フレーム	○	パワーウインド	○	ETC	-	取扱説明書	○
キャブ内装	汚れ	ABS	○	電格ミラー	○	点検記録簿	-
フロントガラス	○	タコグラフ	-	シート	破れ		
特記事項							

タイヤサイズ
F 7.00R16
R 7.00R16



A	線キズ
C	腐食
H	穴
K	看板
S	サビ
U	凸凹
BP	板金加修跡

1	ダメージ小
2	ダメージ中
3	ダメージ大