

### 車輛情報

|            |     |           |           |              |         |
|------------|-----|-----------|-----------|--------------|---------|
| 在庫No.      | 車名  | 年式        | 型式        | 車台番号         | 形状      |
| R 60411    | 三菱  | H24/7     | TKG-FK71F | FK71F-570130 | コンテナ専用車 |
| 走行         | シフト | 馬力        | ブレーキ      | 車検           |         |
| 331,000 Km | 6MT | 220 PS/Kw | AOH       | 抹消           |         |
| 特記事項       |     |           |           |              |         |


### 上物情報

|        |      |         |            |     |
|--------|------|---------|------------|-----|
| 上物     | メーカー | 型式      | 製造番号       | 年式  |
| フックロール | 極東開発 | JM04-54 | 12H040006Y | H24 |
| 荷台寸法   | ・L   | mm      | ・W         | mm  |
|        |      |         | ・H         | mm  |
| 特記事項   |      |         |            |     |

○良好 ×不良 -無し

| 点検項目     | 状態 | 点検項目    | 状態 | 点検項目      | 状態 | 点検項目  | 状態 |
|----------|----|---------|----|-----------|----|-------|----|
| エンジン     | ○  | エアコン    | ○  | バックカメラ    | -  | 工具    | ○  |
| デフ、ミッション | ○  | パワステ    | ○  | ドライブレコーダー | ○  | ジャッキ  | ○  |
| フレーム     | 錆少 | パワーウインド | ○  | ETC       | ○  | 取扱説明書 | ○  |
| キャブ内装    | 汚れ | ABS     | ○  | 電格ミラー     | ○  | 点検記録簿 | -  |
| フロントガラス  | 飛石 | タコグラフ   | -  | シート       | 破れ |       |    |
| 特記事項     |    |         |    |           |    |       |    |

|               |
|---------------|
| タイヤサイズ        |
| F 225/80R17.5 |
| R 225/80R17.5 |



|    |       |
|----|-------|
| A  | 線キズ   |
| C  | 腐食    |
| H  | 穴     |
| K  | 看板    |
| S  | サビ    |
| U  | 凸凹    |
| BP | 板金加修跡 |

|   |       |
|---|-------|
| 1 | ダメージ小 |
| 2 | ダメージ中 |
| 3 | ダメージ大 |