

### 車輛情報

|            |     |         |             |              |       |
|------------|-----|---------|-------------|--------------|-------|
| 在庫No.      | 車名  | 年式      | 型式          | 車台番号         | 形状    |
| R 60708    | 日野  | H23.8   | BKG-FC7JKYA | FC7JKY-15165 | クレーン付 |
| 走行         | シフト | 馬力      |             | ブレーキ         | 車検    |
| 147,000 Km | 6MT | 210 PS/ | 154 Kw      | AOH          | 抹消    |
| 特記事項       |     |         |             |              |       |


### 上物情報

|                            |             |             |           |        |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 上物                         | メーカー        | 型式          | 製造番号      | 年式     |
| クレーン                       | ユニック        | URU344      | F145073   | H23.6  |
| 荷台寸法                       | ・L 5,500 mm | ・W 2,140 mm | ・H 400 mm | ・門高 mm |
| 特記事項 4段 ラジコン フックイン ・ネスミ穴5対 |             |             |           |        |

○良好 ×不良 -無し

| 点検項目     | 状態 | 点検項目    | 状態 | 点検項目      | 状態     | 点検項目  | 状態 |
|----------|----|---------|----|-----------|--------|-------|----|
| エンジン     | ○  | エアコン    | ○  | バックカメラ    | -      | 工具    | ○  |
| デフ、ミッション | ○  | パワステ    | ○  | ドライブレコーダー | -      | ジャッキ  | ○  |
| フレーム     | ○  | パワーウインド | ○  | ETC       | ○      | 取扱説明書 | ○  |
| キャブ内装    | ○  | ABS     | ○  | 電格ミラー     | ○      | 点検記録簿 | -  |
| フロントガラス  | ○  | タコグラフ   | -  | シート       | 破れ・へたり |       |    |
| 特記事項     |    |         |    |           |        |       |    |

|               |
|---------------|
| タイヤサイズ        |
| F 225/90R17.5 |
| R 225/90R17.5 |



|    |       |
|----|-------|
| A  | 線キズ   |
| C  | 腐食    |
| H  | 穴     |
| K  | 看板    |
| S  | サビ    |
| U  | 凸凹    |
| BP | 板金加修跡 |

|   |       |
|---|-------|
| 1 | ダメージ小 |
| 2 | ダメージ中 |
| 3 | ダメージ大 |