

# 車輦情報

| 在庫No.             | 車名     | 年式      | 型式         | 車台番号           | 形状      |
|-------------------|--------|---------|------------|----------------|---------|
| R 70906           | トヨタ/ダイ | H29.2   | TKG-XZU700 | XZU700-0006997 | タンク車    |
| 走行                | シフト    | 馬力      | ブレーキ       | 車検             |         |
| 385,000 Km        | 6MT    | 180 PS/ | 132 Kw     | VC             | R8.2.11 |
| 特記事項 ・消防書類有・外装塗装済 |        |         |            |                |         |



# 上物情報

|      |                                   |         |            |     |
|------|-----------------------------------|---------|------------|-----|
| 上物   | メーカー                              | 型式      | 製造番号       | 年式  |
| タンク  | 新明和                               | LP40-61 | F801457767 | H29 |
| 荷台寸法 | ・L mm    ・W mm    ・H mm    ・門高 mm |         |            |     |
| 特記事項 | ・4KL ・ホースリール                      |         |            |     |

○良好 ×不良 -無し

| 点検項目                                   | 状態 | 点検項目    | 状態 | 点検項目      | 状態  | 点検項目  | 状態 |
|----------------------------------------|----|---------|----|-----------|-----|-------|----|
| エンジン                                   | ○  | エアコン    | ○  | バックカメラ    | ○   | 工具    | ○  |
| デフ、ミッション                               | ○  | パワステ    | ○  | ドライブレコーダー | ○   | ジャッキ  | ○  |
| フレーム                                   | ○  | パワーウインド | ○  | ETC       | ○   | 取扱説明書 | -  |
| キャブ内装                                  | 汚れ | ABS     | ○  | 電格ミラー     | ○   | 点検記録簿 | -  |
| フロントガラス                                | 飛石 | タコグラフ   | -  | シート       | へたり |       |    |
| 特記事項 ・339,000km時ディーラーにてビルトエンジン交換(証明なし) |    |         |    |           |     |       |    |

| タイヤサイズ        |
|---------------|
| F 225/80R17.5 |
| R 225/80R17.5 |



|    |       |
|----|-------|
| A  | 線キズ   |
| C  | 腐食    |
| H  | 穴     |
| K  | 看板    |
| S  | サビ    |
| U  | 凸凹    |
| BP | 板金加修跡 |

|   |       |
|---|-------|
| 1 | ダメージ小 |
| 2 | ダメージ中 |
| 3 | ダメージ大 |