

### 車輦情報

| 在庫No.      | 車名       | 年式             | 型式        | 車台番号         | 形状  |
|------------|----------|----------------|-----------|--------------|-----|
| R 71202    | 三菱/キャンター | H29/12         | TPG-FBA30 | FBA30-560521 | ダンプ |
| 走行         | シフト      | 馬力             | ブレーキ      | 車検           |     |
| 136,000 Km | 5MT      | 150 PS/ 110 Kw | VC        | 抹消           |     |
| 特記事項       |          |                |           |              |     |



### 上物情報

| 上物            | メーカー        | 型式          | 製造番号       | 年式     |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------|
| ダンプ           | 極東開発        | DD02-31     | 17B112030Y | H29    |
| 荷台寸法          | ・L 3,050 mm | ・W 1,600 mm | ・H 330 mm  | ・門高 mm |
| 特記事項 ・手動コボレーン |             |             |            |        |

○良好 ×不良 -無し

| 点検項目     | 状態 | 点検項目    | 状態 | 点検項目      | 状態     | 点検項目  | 状態 |
|----------|----|---------|----|-----------|--------|-------|----|
| エンジン     | ○  | エアコン    | ○  | バックカメラ    | -      | 工具    | ○  |
| デフ、ミッション | ○  | パワステ    | ○  | ドライブレコーダー | -      | ジャッキ  | ○  |
| フレーム     | 錆少 | パワーウインド | ○  | ETC       | -      | 取扱説明書 | ○  |
| キャブ内装    | 汚れ | ABS     | ○  | 電格ミラー     | ○      | 点検記録簿 | -  |
| フロントガラス  | ○  | タコグラフ   | -  | シート       | へたり、破れ |       |    |
| 特記事項     |    |         |    |           |        |       |    |

| タイヤサイズ      |
|-------------|
| F 205/70R16 |
| R 205/70R16 |



|    |       |
|----|-------|
| A  | 線キズ   |
| C  | 腐食    |
| H  | 穴     |
| K  | 看板    |
| S  | サビ    |
| U  | 凸凹    |
| BP | 板金加修跡 |

|   |       |
|---|-------|
| 1 | ダメージ小 |
| 2 | ダメージ中 |
| 3 | ダメージ大 |